

PROGRIP™

C A R G O C O N T R O L




For part number: 502520

INSTRUCCIONES:

1. Place webbing around load to be secured.
2. Thread free end of the webbing up through center of buckle then down through first slot on buckle.
3. Pull webbing until snug.
4. Check webbing and buckle to make certain all are secure.
5. Loads settle. Check every 20-30 miles. Adjust as necessary.

INSTRUCCIONES:

1. Coloque la cincha alrededor de la carga que quiere asegurar.
2. Introduzca la punta libre de la cincha por la ranura más grande de la hebilla luego hacia arriba por la primera ranura en la hebilla.
3. Jale la cincha hasta que esté bien ajustada.
4. Revise la cincha y hebilla para cerciorarse de que todos estén asegurados.
5. El cargamento se acomoda. Revise cada 20-30 millas. Ajuste según sea necesario.



For part number: 502580

INSTRUCCIONES:

1. Place webbing around load to be secured.
2. Thread free end of the webbing up through center of buckle then down through first slot on buckle.
3. Pull webbing until snug.
4. Check webbing and buckle to make certain all are secure.
5. Loads settle. Check every 20-30 miles. Adjust as necessary.

TO RELEASE


1. Depress side release buttons on each side of buckle simultaneously.

INSTRUCCIONES:

1. Coloque la cincha alrededor de la carga que quiere asegurar.
2. Introduzca la punta libre de la cincha por la ranura más grande de la hebilla luego hacia arriba por la primera ranura en la hebilla.
3. Jale la cincha hasta que esté bien ajustada.
4. Revise la cincha y hebilla para cerciorarse de que todos estén asegurados.
5. El cargamento se acomoda. Revise cada 20-30 millas. Ajuste según sea necesario.

PARA DESATAR:

1. Depprima simultaneamente los botones desatadores en cada lado de la hebilla.




For part numbers: 412080, 412400, 412420, 412440
412451, 412490, 412600, 412651,
412690, 415400, 415451, 512610

INSTRUCCIONES:

1. Attach hooks to stable attachment points.
2. Pull free end of webbing to tighten.
3. Hooks and webbing should be in line with direction of pull.
4. Depress release lever to open cam buckle for adjustments or removal.
5. Loads settle. Check tie down and cambuckle every 20-30 miles. Adjust as necessary.

INSTRUCCIONES:

1. Sujete los ganchos a puntos de colocación estables.
2. Jale la punta libre de la cincha para apretar.
3. Los ganchos y la cincha deberán estar en línea con la dirección de tracción.
4. Presione la palanca para soltar para abrir la hebilla de acción corrediza para hacer ajustes o para quitar.
5. El cargamento se acomoda. Revise el amarre y la hebilla de acción corrediza cada 20-30 millas. Ajuste según sea necesario.



For part number: 412480

INSTRUCCIONES:

1. Attach hooks to stable attachment points.
2. Open handle to 90°.
3. Feed the free end of the webbing through first slot on buckle, slide webbing underneath the buckle and feed up through the third opening.
4. Feed through slot on top of handle then back through third opening on buckle, the webbing will go back on top of itself. Then slide webbing under buckle and feed through second opening on buckle.
5. Pull free end of webbing to tighten.
6. Hooks and webbing should be in line with direction of pull.
7. Close buckle to secure.
8. Open handle for adjustment or removal.
9. Loads settle. Check tie down and cambuckle every 20-30 miles. Adjust as necessary.

INSTRUCCIONES:

1. Sujete los ganchos a puntos de colocación estables.
2. Abra la palanca a 90°.
3. Introduzca la punta libre de la cincha por la primer ranura en la hebilla, pase la cincha por abajo de la hebilla y introduzcala hacia arriba por el tercer agujero.
4. Inserte por la ranura en la parte superior del mango y luego de regreso por el tercer agujero de la hebilla, la cincha se pasará por encima de sí misma. Después pasa la cincha por abajo de la hebilla y introduzcala por el segundo agujero de la hebilla.
5. Jale la punta libre de la cincha para apretar.
6. Los ganchos y la cincha deberán estar en línea con la dirección de tracción.
7. Cierre la hebilla para asegurar.
8. Abra el mango para ajustes o para quitar.
9. El cargamento se acomoda. Revise cada 20-30 millas. Ajuste según sea necesario.